



**РОССЕТИ  
СИБИРЬ**

23.03.2022 № 1.7/05/286

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» –  
«ХАКАСЭНЕРГО»

Россия, 655000, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74

ОГРН 1052460054327 ИНН 2460069527

тел.: (3902) 24-00-01, факс: (3902) 23-83-28

e-mail: info@ab.rosseti-sib.ru, сайт:

www.rosseti-sib.ru

ООО «НТЦ Практик-Новатор»  
Генеральному директору  
Боярской А.А.  
127051, г. Москва, Малая Сухаревская  
площадь, д.2, стр.2, этаж 4, комната 4.

О предоставлении  
отчета ОПЭ

Уважаемая Алина Александровна!

В соответствии с договором поставки от 28.09.2020 г. №02.1300.2499.20 в адрес филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Хакасэнерго» поставлены индикаторы короткого замыкания ИКЗ-ВЛ-35ProS УХЛ1 в количестве 6 шт (2 комплекта) и радиомодуль пульта дистанционного управления для настройки ИКЗ, получения информации о состоянии ИКЗ и аварийных событиях на ВЛ.

С целью оценки работоспособности инновационного оборудования, данные индикаторы короткого замыкания были установлены 25.11.2020 года на ВЛ-10 кВ ф.88-08 оп 131-2, 133 и приняты в опытно-промышленную эксплуатацию (далее ОПЭ) в срок до 27.11.2021 года.

Достоинством данных индикаторов КЗ является простота настройки и удобство монтажа ИКЗ на ВЛ, при этом представители ООО «НТЦ Практик-Новатор» оперативно оказывают консультационную и техническую поддержку. Вопросы по обслуживанию и ремонту решаются в максимально короткие сроки.

На данный момент вопросов к работоспособности оборудования ИКЗ в филиале «Хакасэнерго» не зафиксировано. Предлагаем продлить ОПЭ до сентября 2022 года и дополнить отзыв в случае возникновения технологических нарушений на ВЛ.

Заместитель директора по техническим вопросам  
– главный инженер

А.Н. Рютин